

Inspektionsumfang

Inspektion	Gruppe	Arbeit	MB No	Abstand KM	pro Jahr
Teil 1 Pflegedienst	Dichtheit und Zustandprüfung	Kraftstoffanlage	041	15000	
Teil 1 Pflegedienst	Dichtheit und Zustandprüfung	Kühl- Heizungsanlage	038	15000	
Teil 1 Pflegedienst	Flüssigkeitsstand prüfen, korrigieren	Automatisches Getriebe	120	15000	
Teil 1 Pflegedienst	Flüssigkeitsstand prüfen, korrigieren	Batterie	821	15000	
Teil 1 Pflegedienst	Flüssigkeitsstand prüfen, korrigieren	Bremse	700	15000	
Teil 1 Pflegedienst	Flüssigkeitsstand prüfen, korrigieren	Hinterachse	180	15000	
Teil 1 Pflegedienst	Flüssigkeitsstand prüfen, korrigieren	Lenkung	135	15000	
Teil 1 Pflegedienst	Flüssigkeitsstand prüfen, korrigieren	Motor Kühler	990	15000	
Teil 1 Pflegedienst	Flüssigkeitsstand prüfen, korrigieren	Scheibenwaschanlage	465	15000	
Teil 1 Pflegedienst	Flüssigkeitsstand prüfen, korrigieren	Servo-Lenkung	134	15000	
Teil 1 Pflegedienst	Karosserie	Türabdichtungen	492	15000	
Teil 1 Pflegedienst	Ölwechsel	Motoröl und Filter wechseln	151	15000	1
Teil 1 Pflegedienst	Schmierarbeiten	Feststellbremse	398	15000	
Teil 1 Pflegedienst	Schmierarbeiten	Motorhaube	395	15000	
Teil 1 Pflegedienst	Schmierarbeiten	Motor-Regulierungsgestänge	415	15000	
Teil 1 Pflegedienst	Schmierarbeiten	Türscharniere	350	15000	
Teil 1 Pflegedienst	Schmierarbeiten	Türschlösser	393	15000	
Teil 2 Motorwartung	Elektronische Motorprüfung	Leerlauf (CO-Wert) prüfen	798	15000	
Teil 2 Motorwartung	Elektronische Motorprüfung	Schließwinkel/Zündzeitpunkt	782	15000	
Teil 2 Motorwartung	Elektronische Motorprüfung	Zündanlage auf Zustand prüfen	832	15000	
Teil 2 Motorwartung	Mechanische Arbeiten	alle Keilriemen	756	15000	
Teil 2 Motorwartung	Mechanische Arbeiten	Heizklappen	785	15000	
Teil 2 Motorwartung	Mechanische Arbeiten	Kompressionsdruck	751	15000	
Teil 2 Motorwartung	Mechanische Arbeiten	Luftfiltereinsatz (45TSD KM neu)	202	15000	
Teil 2 Motorwartung	Mechanische Arbeiten	Motor-Regulierungsgestänge	813	15000	
Teil 2 Motorwartung	Mechanische Arbeiten	Unterbrecherkontakte erneuern	773	15000	
Teil 2 Motorwartung	Mechanische Arbeiten	Ventilspiel einstellen	753	15000	
Teil 2 Motorwartung	Mechanische Arbeiten	Zündkerzen	770	15000	
Teil 3 Sicherheitsprüfung	Fahrwerk	Bremsbeläge	707	15000	
Teil 3 Sicherheitsprüfung	Fahrwerk	Bremsscheiben	709	15000	
Teil 3 Sicherheitsprüfung	Fahrwerk	Bremszangen	703	15000	
Teil 3 Sicherheitsprüfung	Fahrwerk	Feststellbremse	009	15000	
Teil 3 Sicherheitsprüfung	Fahrwerk	Laufräder Zustand - reinigen	983	15000	
Teil 3 Sicherheitsprüfung	Fahrwerk	Lenkorgane - Spiel prüfen	025	15000	
Teil 3 Sicherheitsprüfung	Fahrwerk	Lenkung - Manschetten	029	15000	

Inspektionsumfang

Teil 3 Sicherheitsprüfung	Fahrwerk	Reifen - Profiltiefe	982	15000	
Teil 3 Sicherheitsprüfung	Fahrwerk	Reifendruck	987	15000	
Teil 3 Sicherheitsprüfung	Fahrwerk	Vorderachsgelenke	028	15000	
Teil 3 Sicherheitsprüfung	Funktionskontrolle	Aussen- und Kontrolleuchten	099	15000	
Teil 3 Sicherheitsprüfung	Schrauben Muttern nachziehen	Lenkung - Befestigung	924	15000	
Teil 3 Sicherheitsprüfung	Schrauben Muttern nachziehen	Radschrauben	988	15000	
Zusätzlich alle 45.000 KM	Filterpflege	Automatisches Getriebe Filter erneuern	174	45000	
Zusätzlich alle 45.000 KM	Filterpflege	Kaftstoff-Filter erneuern	847	45000	
Zusätzlich alle 45.000 KM	Filterpflege	Kraftstoff-Förderpumpe Sieb reinigen bzw. erne	851	45000	
Zusätzlich alle 45.000 KM	Filterpflege	Servolenkung - Filtereinsatz in Ölvorratsbehälter	612	45000	
Zusätzlich alle 45.000 KM	Prüfung	Gelenkwelle - Manschetten prüfen	030	45000	
Zusätzlich alle 45.000 KM	Prüfung	Vorspur Vorderräder (vermessen)	625	45000	
Zusätzlich alle 45.000 KM	Schmierarbeiten	Vorderradlagerung - Fett erneuern	388	45000	
Zusätzlich alle 45.000 KM	Schrauben- und Muttern nachziehen	Saugrohr und Auspuffkrümmer	871	45000	
Zusätzlich alle 45.000 KM	Schrauben- und Muttern nachziehen	Vergaser-Flansch	876	45000	
Zusätzlich alle 45.000 KM	Wartung	Ölwechsel autom. Getriebe	170	45000	
Jährlich	Wartung	Bremsflüssigkeit erneuern	702		1
alle 2 Jahre	Wartung	Hohlraumkonservierung	nnn		
alle 2 Jahre	Wartung	Kühlwasser erneuern (Gefrierschutz)	991		0,5