





Ölwanne
 7-ventile schwer wenn kalt

Scharben dichtlippe

Vorne
 hinten
 Heizbare Achsscheibe links defekt.


Fulvertrieb unter ecke anßen Rost.

Vorderes Einstiegsfenster
 (Hartenschloß - Typenschild) angeschlossen.



Masse unbelastet
 Dimensions unloaded
 Dimensions véhicule a vide
 Medidas sin carga
 Misura a vuoto
 Mät vid obelastad bil

* Bei Belastung mit 3 Personen
 Occupied with 3 persons
 Chargées de 3 personnes
 Con una carga de 3 personas
 In caso di carico con 3 persone
 Belastung 3 personer



Technik

7-ventil motor, führung, druck im
 1. dichtung mit belwelle stirnseite.
 - heilriemen alle
 - blinkerrelais - hängt.

Hydrauliköl + filter?
 Lenkschiebe.
 tauschen
 Sommer sofa montieren